

Indice 1

Gourlay C

19/07/2023

Création du document

Rayon et Lg à prendre en compte en priorité

Diamètre en pouce	Diamètre en mm	Epaisseur en mm	Rayon de cintrage en mm	Longueur MINI entre deux coudes en mm	MACHINE	Sens de cintrage
1/4	6,35	0,8	15	18	SILFAX	Droite OU gauche
3/8	9,525	0,8	12,7	19	SILFAX	Droite ET Gauche (haut ET bas)
			20	19	SILFAX	Droite ET Gauche (haut ET bas)
			25,4	19	SILFAX	Droite (Haut)
1/2	12,700	1,0	20	19	SILFAX	Droite ET Gauche (haut ET bas)
			25,4	19	SILFAX	Droite (Haut)
5/8	15,875	0,9	25	40	EBM45	Gauche (Bas)
			38,1	45	EBM45	Gauche
3/4	19,05	1	30	30	SILFAX	Droite ET Gauche (haut ET bas)
			50,8	47	SILFAX	Droite ET Gauche (haut ET bas)
			76	20	TE42	Droite OU Gauche
7/8	22,225	0,9	32,5	70	EDS45	Droite OU Gauche
			50,8	70	EDS45	Droite OU Gauche
1"1/8	28,575	1,25	38,1	70	TE42	Droite OU Gauche
			50,8	70	TE42	Droite OU Gauche
1"3/8	34,925	1.4 ou 1.7	50	80	EBM65	Droite OU Gauche
			76	70	EBM65	Droite OU Gauche
1"5/8	41,275	1.6 ou 2	76	80	EBM65	Droite OU Gauche
			52	80	EBM65	Droite OU Gauche
2"1/8	53,975	1.8 ou 2.65	81	160	BLM 880	Droite
			76,2	100	BLM 880	Droite
2"5/8	66,675	2 ou 3.25	95,2	100	BLM 880	Droite
			100	200	BLM 880	Droite
3"1/8	79,375	2,25	152,4	240	BLM 880	Droite